



Anonim Rahasia Website

7 jam yang lalu

Terdisposisi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tanah Bumbu

LAMPU JALAN MATI DI DESA API-API RT 02 DAN RT 04

Beberapa gang di desa Api-api rt 02 dan rt 04 lampu jalan sudah tidak berfungsi dengan baik, lebih dominan lampu jalan yang mati dibandingkan yang hidup.

SENIN, 2026/08/03 | INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

#10567946   Tindak Lanjut 2   Komentar 0